

Restyling del ventilatore modello EC52


Dopo svariati anni di successi nelle vendite con il ventilatore a cono EC52, Munters ha deciso di procedere ad un restyling per migliorarne alcuni aspetti.

Il miglioramento più importante è la possibilità di sostituire la cinghia di trasmissione senza dover smontare la ventola; essendo più lunga della precedente versione, la cinghia può essere rimossa semplicemente facendola passare sopra le pale della ventola.

Inoltre, questa soluzione facilita la calibrazione della tensione della cinghia, prolungando così la durata del sistema di trasmissione, senza l'utilizzo di un tensionatore.

Le figure seguenti evidenziano le nuove soluzioni implementate: è stato possibile aumentare la lunghezza della cinghia posizionando il motore sul pannello superiore del ventilatore, mantenendolo comunque nel flusso d'aria in modo da garantire il raffreddamento necessario.

La portata d'aria e l'efficienza del ventilatore restano invariate.



Precedente modello di EC 52
Motore elettrico montato sul supporto centrale

Nuovo modello di EC 52
Motore elettrico montato sul pannello superiore

Il nuovo modello di ventilatore sarà disponibile per gli ordini spediti a partire dal 1 Giugno 2018.

Al contempo Munters interromperà la produzione del precedente modello di EC52.

La maggior parte dei componenti rimarrà invariata ad eccezione dei seguenti:

SUPPORTO CENTRALE: non saranno più presenti i fori per la slitta motore ed il tensionatore

CINGHIA: il modello A74 / A75 sostituirà il precedente modello A61

PANNELLO SUPERIORE: sarà modificato per consentire il montaggio del motore nella nuova posizione

SLITTA MOTORE: sarà modificata in modo da poter essere agganciata al pannello superiore del ventilatore

TENSIONATORE: non sarà più necessario

Munters garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per il precedente modello di ventilatore.

Gianni Rolando
Product Manager
Munters Italy S.p.A.